# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTU)

#### JP-A-63-139006

In a vehicle air conditioner (1), air introduced into a casing (3) from an outside air introduction port (10) or an inside air introduction port (11) is cooled in an evaporator (4), is heated in a heater core (6), and is blown from air outlets (7, 8, 9). Condensed water falling on the bottom portion (21) of the casing (3) is discharged to an outside from a drain hole in the bottom portion (21).

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪実用新案出顧公開

母 公開実用新案公報(U)

昭63-139006

<b>(3)</b>	Int_	C1.4-		識別記号			宁内整理番号	❷公開 昭和63年(1988)9月13日				
В	60	Н	1/00		102		-7153-3L					
F	24	F	1/32 1/00		361	В	I-7001-3L 3-8716-3L 3-8716-3L	<b>客查</b>	清求	未請求	(全	頁)
9考	案の	名称	車	開用空	気調和装				•			
		•		•	の実 リ	頭 昭6	52-30318					
			. •		❷出	類 昭6	52(1987)3月2日					
母考	案	者	水	野	宗		埼玉県和光市中央 所内	1丁目4番1-	号 杉	未式会社本	田技術	研究
母考	案	者	杉	本	秀	掛	埼玉県和光市中央 所内	1丁目4番1号	<b>寻</b> 枝	朱式会社本	田技術	研究
砂考	案	者	柳	内	邦	章	埼玉県和光市中央 所内	1丁目4番1号	<b>手</b> 技	末式会社本	田技術	研究
砂出	顋	人	本田技研工業株式会社				東京都港区南青山	2丁目1番15	<b>3</b>	•		

#### 明和書

- 考案の名称
  車輌用空気調和装置
- 2. 実用新案登録請求の範囲

車室内に連通する通風ダクト内に送風機の上流側に通風路をその全面に亘って横切るように水平に配置された冷房用熱交換器と前記冷房用熱交換器の上流側かつ下方に配設された空気取入口とを 備える車輌用空気調和装置であって、

前記空気取入口を開閉するダンパの上方に該ダンパを覆う保護板が設けられていることを特徴とする車輌用空気調和装置。

3. 考案の詳細な説明

〈産業上の利用分野〉

本考案は、車輌用、例えば自動車用空気調和装置に関し、特に、車室内に連通する通風ダクト内に水平に配置された送風機の上流側に冷房用熱交換器を有する空気調和装置に関する。

〈従来の技術〉

エアコン仕様の車輌用空気調和装置は、通風ダ

- 1 -

)

クト内に送風機の下流側にエバポレータを、その 下流側にヒータコアを配設する構成が一般的であ るが、エバポレータから生じる凝縮液が下流側に 飛散し易く、車室内に吹出される空気に混入する という不都合を生じ易いなどの欠点があった。

〈考案が解決しようとする問題点〉



そこで、本考案の目的は、送風機の上流側かつ 下方に冷房用熱交換器を配設した車輌用空気調和 装置に於て、エバポレータから発生する凝縮水か らその下方に設けられた空気取入口のダンパを保 護し得る空気調和装置を提供することにある。

#### 〈問題点を解決するための手段〉

上述の目的は、本考案によれば、車室内に連通する通風ダクト内に送風機の上流側に通風路を冷の全面に亘って横切るように水平に配置されたの房用熱交換器と前記冷房用熱交換器の上流側側が高いた空気取入口とを備える車輌用するがであって、前記空気取入口を開閉するがであるとでである。 ダンパの上方に該ダンパを覆う保護板が設けられていることを特徴とする車輌用空気調和装置を提供することにより達成される。

#### く作用〉

このようにすれば、エバポレータから発生する 水滴はダンパの上方に設けられた保護板上に落下 し、該ダンパ及びそのヒンジ部を濡らすことがな い。

#### 〈実施例〉

以下に添付の図面を参照して本考案を特定の実施例について詳細に説明する。

第2図に併せて良く示されるように、エバポレータ4の下方には、ケーシング3の前後各壁部に外気取入口10と内気取入口11とが設けられている。外気取入口10及び内気取入口11には、それらの開口部分の上端付近に配置された回転軸12、13を中心として内側に開く第1ダンパ1



4及び第2ダンパ15が取付けられている。両ダ ンパ14、15の上方には、それぞれ空気取入れ 口10、11の開口部分の上端近傍から内側に向 かって幾分下向きに傾斜しつつ延出する傘状の保 護板16、17がケーシング3に一体的に内設さ れている。両保護板16、17は、各ダンパ14、 15が全開状態に於てもそれらを完全に覆うのに 充分な寸法・形状を有する。両保護板16、17 の対向端部16a、17aは、それらの隙間が流 通する空気の通路18となるように十分に離隔さ れている。また、両対向端部16a、17aには、 その全長に亘って突部19、20が設けられてい る。これにより、エバポレータ4から発生する水 滴が、保護板16、17上面に落下して斜面に沿 って内側に向かって流れても両対向端部16a、 17a側から流れ落ちず、通路18を通過する空 気に巻込まれないようになっている。従って、保 護板16、17の各側端部16b、17bから落 下した凝縮水は、ケーシング3の底部21に集め られドレン孔22から外部に排出される。



第3図に示される第2実施例は、外気取入口 7 0及び内気取入口11がケーシング3の全幅に亘 って開口されず、その幅がケーシング3に内挿さ れているエバポレータ4よりも狭くなっている。 このように空気取入口の開口部が通風路に対して 部分的に形成されている場合には、一般にその開 口部の直上領域とそれ以外の領域とでは吸入空気 の流量に大きな差が生じ、エバポレータに於ける 風速・流量分布が一様でなくなる。ところが、ダ ンパ14、15の上方に保護板16、17が設け られているので、吸入空気は通路18に於て流速 が大きくなるが他の領域では小さくなる。従って、 エバポレータ4を通過する空気流を一様にして、 **流量分布を均一化することができる。また、この** 場合にも、突部19、20によって保護板16、 17上に落下した凝縮水は比較的流速の小さい側 端部16b、7b側から落下するので、空気流に 巻込まれる虞れはない。

この場合には、両保護板16、17は、各ダンパ14、15の上方領域のみに設けられる。

第4図に示す第3の実施例に於ては、保護板2 1が水平方向に対して横方向に僅かな角度のをもって傾斜して設けられている。保護板23に対応して、ダンパ24及びその回転軸25も同様に傾斜させて取付けられている。このため、エバボレータ4から落下する凝縮水は保護板23上を斜面に沿って流れ、側部側23bから落下する。従うた路水が対向端部23a側から落下して送較的流速が大きい通路18を通過する空気流に巻致的流速が大きい通路18を通過する空気流に巻込まれる廣れがない。このようにして底部26に集められた凝縮水は、前述の実施例の場合と同様にドレン孔27から外部に排出される。

#### 〈考案の効果〉

上述のように、本考案によれば、エバポレータから滴下する凝縮水が傘状の保護板上に落下し、ダンパ及びそのヒンジ部を濡らすことがないので、シール面の耐候性が良好に維持され、ダンパの操作音が大きくなったり操作性に支障を来たしたりする弊害が防止される。また、空気取入口の間口がエバポレータの幅より狭い場合には、保護板が



整流板として作用し、エバポレータ通過する空気 の流量が均一化されるので、エバポレータでの熱 交換が円滑に行われ、部分的な凍結を防止するこ とができる。

4…図面の簡単な説明

第1図は、本考案による空気調和装置の概略を 示す斜視図である。

第2図は、第1図示の第1実施例の要部を示す 断面図である。

第3図は、第2の実施例の要部を保護板の直ぐ 上方から見た断面図である。

第4図は、第3実施例の要部を前方から見た断 面図である。

1 … 空気調和装置 2 … ダッシュボード

3…ケーシング 4…エバポレータ

5…ブロワ

6…ヒータコア

7~9…吹出口 10…外気取入口

11…内気取入口

12、13…回転軸

14…第1ダンパー

15…第2ダンパ

16、17…保護板

16a、17a…対向端部

16b、17b…側端部

18…通路

19、20…突部

2 1 … 底部

22…ドレン孔

23…保護板

23a…対向端部

23b…侧部

24…ダンパ


25…回転軸

26…底部

27…ドレン孔


寒用新案登録出願人 本田技研工業株式会社 代 理 人 弁理士 大 島 陽 一

第1 図




実間 63-139006

代理人 亦理士 大 鳥 陽




第3 図



74

実開いる - 13.9 () () 「 代理人 弁理士 大島陽 -

第 4 図



75

実施の3−134り0 6

King人 弁理士 大 島 陽 一

THIS PAGE BLANK (USPTO)